

A 棟昇降口前水飲み場階段

コンクリート部分の欠損が目立ったため、修繕を行いました。



修繕前



修繕後